## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-281912

(43) Date of publication of application: 27.10.1995

(51)Int.CI.

GO6F 9/34

GO6F 9/42

(21)Application number: 06-069628

(71)Applicant: NIPPONDENSO CO LTD

(22)Date of filing:

07.04.1994


(72)Inventor: KAMIYA TSUTOMU

KONDO HIROSHI

### (54) STACK ABNORMALITY DETECTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To surely detect the overflow of a stack pointer without applying the large load to a CPU. CONSTITUTION: It is decided at initialization whether or not a key word K writen in a key word area A0 of an address that is lower than a stack area by one decree is different from the contents of the present key word area (501). If not different, the processing returns directly to the original processing. If different, a signal WDC is fixed at a low level (503). A monitor part detects this state and forcibly resets a CUP. Thus the CPU is started again to carry out the processing in a normal state. Thus it is possible to prevent such a case where a stack pointer moves into an address lower than the area A0 to cause the runaway of a program or to destroy a RAM. Furthermore even an instantaneous stack abnormality can be detected since it remains as the destruction of the word K.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

28.08.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平7-281912

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日


(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号 片	了内整理番号	FI	技術表示的	部所
G06F 11/00	310 H				
9/34	340 C				
9/42	330 C				
	·			•	•
			審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 7	頁)
(21) 出願番号	特願平6-69628		(71)出願人	000004260	
	•			日本電装株式会社	
(22)出願日	平成6年(1994)4月7	' 目		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	
			(72)発明者	神谷 努	
				愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本	重
				装株式会社内	
		£	(72)発明者	近藤 浩	
				愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本	<b>下</b> 電
				装株式会社内	
•			(74)代理人	弁理士 足立 勉	
				•	
				•	

#### (54) 【発明の名称】 スタック異常検出装置

#### (57) 【要約】

【目的】 CPUに大きな負荷をかけることなく、スタックポインタがオーバフローを生じた場合を確実に捉える。

【構成】 イニシャル時にスタック領域より一つ低いアドレスのキーワード領域に書き込まれたキーワードKと、現在のキーワード領域の内容と異なるかどうかを判別する(ステップ501)。異ならない場合はこのまま元の処理に復帰する。異なる場合は、WDC信号を低レベルに固定する(ステップ503)。監視部39がこの状態を検出してCPUを強制リセットする。従って、CPUは再度立ち上げ直されて正常な状態で処理を開始のより低いアドレスにスタックポインタが進んでプログラムがあたり、RAMが破壊されることを防止できる。しかも瞬間的なスタック異常が生じていてもキーワードKの破壊として残存しているのでその検出が可能となった。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロセッサが使用するスタック領域のオーバフローを検出するスタック異常検出装置であって、メモリ上のスタック領域に隣接するあるいは近傍のアドレスに設けられ、所定キーワードが設定されたキーワード領域と、

上記キーワード領域の設定内容が上記所定キーワードと同一か否かを監視し、同一でない場合はスタック異常と判定する判定手段と、

を備えたことを特徴とするスタック異常検出装置。

【請求項2】 上記キーワード領域が、スタック領域の 最高点であるアドレスを越えたアドレスに設けられた請 求項1記載のスタック異常検出装置。

【請求項3】 上記所定キーワードが、正常時にスタック領域に設定される可能性が低いまたは無い値である請求項1または2記載のスタック異常検出装置。

【請求項4】 上記所定キーワードが、スタック領域の 最高点であるアドレスの次のアドレスに設けられている 請求項2または3記載のスタック異常検出装置。

【請求項5】 上記キーワード領域が、複数のアドレスにわたって設けられている請求項1~4のいずれか記載のスタック異常検出装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スタック異常検出装置 に関し、特にコンピュータにおけるプログラムの実行に 伴うスタックオーバフローの検出装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】マイクロコンピュータ等において、外来ノイズによりCPUの誤動作が発生した場合、スタックポインタの進みすぎ、いわゆるスタックオーバフローにより、他領域のメモリ内容を破壊する可能性がある。一般に、スタックオーバフローの異常を検出する方法として、スタック領域の上限アドレスと実際のアドレス(スタックポインタの値)とを比較し、実際のアドレスがこの上限アドレスを超えた時、スタックオーバフローと判断するものがある(例えば、特開平3-6618号)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記技術は、ソフトウェアで実現する場合、CPUが一つのシステムでは、当然、常時連続モニタ不可能であるため、瞬間的にスタックポインタのアドレスが上限値を超えた時は異常検出できないという問題が有った。また、常時連続モニタを可能にするにはハードウェアによる手段が必要となるため、ソフトウェアで実現する場合と比べてコストが増加するという問題が有った。

【0004】この他に、スタックポインタが変化する状況、即ち、ソフトウエア割込やハードウエア割込が生じた際に、スタックポインタの値が異常な値を示していないかを検出する技術が提案されている(特開平2-29

3939号)。しかし、この技術も割込処理が発生するたびに、スタックポインタチェック処理を実施するため、CPUに与える負荷が大きくなり、他の処理速度に影響するため採用し難いものであった。

【0005】この様な問題点に鑑み、本発明は、CPUに大きな負荷をかけることなく、かつスタックポインタがオーパフローを生じた場合を確実に捉えることを目的としてなされたものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、プロセッサが使用するスタック領域のオーバフローを検出するスタック異常検出装置であって、メモリ上のスタック領域に隣接するあるいは近傍のアドレスに設けられ、所定キーワードが設定されたキーワード領域と、上記キーワード領域の設定内容が上記所定キーワードと同一か否かを監視し、同一でない場合はスタック異常と判定する判定手段と、を備えたことを特徴とするスタック異常検出装置である。

【0007】請求項2記載の発明は、上記キーワード領域が、スタック領域の最高点であるアドレスを越えたアドレスに設けられた請求項1記載のスタック異常検出装置である。請求項3記載の発明は、上記所定キーワードが、正常時にスタック領域に設定される可能性が低いまたは無い値である請求項1または2記載のスタック異常検出装置である。

[0008]請求項4記載の発明は、上記所定キーワードが、スタック領域の最高点であるアドレスの次のアドレスに設けられている請求項2または3記載のスタック異常検出装置である。請求項5記載の発明は、上記キーワード領域が、複数のアドレスにわたって設けられている請求項1~4のいずれか記載のスタック異常検出装置である。

#### [0009]

【作用及び発明の効果】請求項1記載の発明は、メモリ上のスタック領域に隣接するあるいは近傍のアドレスにキーワード領域が設けられている。このキーワード領域には、所定キーワードが設定されている。そして判定手段が、上記キーワード領域の設定内容が上記所定キーワードと同一か否かを監視している。同一でない場合は判定手段はスタック異常と判定する。

【0010】このことにより、万一、何等かの原因でスタックがオーバフロー等により、上記キーワード領域をスタックポインタが指した場合、当然そのアドレスに何等かのデータが書き込まれることになる。この後、例えスタックポインタが正常なスタック領域を指す状態になったとしても、キーワード領域が書き換えられているという状態は残っている。したがって、後で、そのキーワード領域にアクセスして内容を調べることにより、スタックポインタの値の異常が有ったことが判明する。即ちスタックポインタが変化するその瞬間、あるいはその直

後に調査しなくても、オーバフロー等の異常の履歴が残存しているので、CPUに過大な負担をかけない範囲でスタックポインタの過去の異常のチェックが可能となる。このように、常時スタックポインタを監視しているのと同等の効果を、CPUに過大な負荷をかけることなく、実施することができる。

【0011】上記所定キーワードは、スタックポインタ の異常時に書き換えられるコードと偶然一致する可能性 はかなり低い。このため、通常用いられるコード以外で 有れば、即ち、例えばプログラムに用いられていない値 (コード)、正常時にスタック領域に設定される可能性 が低い値(コード)あるいは正常時にスタック領域に設 定されることが無い値(コード)で有れば、いかなるコ ードを所定キーワードとして設定しても本発明の目的を 達成できる。特に、予め、プログラムのデータも含めた 全コードをチェックしておき、そのコード以外のコード を所定キーワードとして設定してもよい。また、プログ ラム自体を、プログラムの起動時にプログラム内のデー 夕も含めた全コードをチェックして、存在しないコード を検出する処理と、この処理により得られた存在しない コードをキーワード領域に設定する処理とを設けたプロ グラムとして、プログラム自身で、使用されるコード以 外のコードを所定キーワードとして、自動設定するよう にしてもよい。

【0012】キーワード領域が設定されるアドレスは、上記スタック領域に隣接するあるいは近傍のアドレスであればよい。例えば、スタック領域の最高点であるアドレスを越えたアドレスでもよい。この場合、スタック領域の最高点であるアドレスの次のアドレスでもよく、それよりも更に先のアドレスでもよい。スタックは、アドレスの高い方から低い方に積まれて行くので、上記スタック領域の最高点を越えたアドレスとは最高点より低いアドレスである。「スタック領域の最高点であるアドレスのカアドレス」とは、最高点より一つ低いアドレスであり、「それよりも更に先のアドレス」とは、もっと低いアドレスを指している。

【0013】また逆にスタックの起点となるスタートアドレスよりも高いアドレスにキーワード領域を設けてもよい。例えば、スタートアドレス+1のアドレスをキーワード領域としてもよく、それよりも更に高いアドレスをキーワード領域としてもよい。これは逆にアドレスが戻りすぎる異常の検出に有効である。

【0014】また、このキーワード領域も、一つのアドレス領域のみでなく、複数のアドレスにわたってもよく、また連続して存在せずに不連続にキーワード領域を設定してもよい。このようにすることにより、スタックポインタの各種の異常の検出に有効であり、また書き換えられている領域の広さからその異常の程度も判定できる。

[0015]

【実施例】以下、この発明をエンジン制御装置に具体化 した実施例について図面に基づいて説明する。

[実施例1] 図1は、実施例のエンジン制御装置を示すプロック図である。同図に示すように、制御回路1内に設けられたマイクロコンピュータ3は、CPU(中央処理装置)5,リードオンリメモリ(ROM)7,ランダムアクセスメモリ(RAM)9,タイマー11および入出力ポート15を備えている。また、これらの構成要素はバス13を介して接続されており、このバス13を介して入出力データの転送が行われるようになっている。ROM7内には、エンジン制御用プログラム、その他のグラムおよびそれらの演算処理に必要な種々のデータが予め格納されている。タイマー11はフリランニングカウンタ,アウトプットコンペアレジスタのデータが予め格納されている。タイマー11はフリランニングカウンタ,アウトプットコンペアレジスタランニングカウンタ,アウトプットコンペアレジスタランには示していないが、マイクロコ路等を備えている。

【0016】また、制御回路1において、エアフローメータ、負圧センサ、水温センサ等のセンサ群17からの電圧信号は、アナログマルチプレクサを含むA/D変換器19に送り込まれる。そして、その後前記電圧信号がA/D変換器19にて所定の変換周期で順次2進の信号に変換され、入出力ポート15に送り込まれる。また、スタータスイッチ、スロットルセンサ等SW群21からの信号は入力バッファ23に入力された後、入出力ポート15に送り込まれる。基準位置センサ、クランク角センサ等タイミングセンサ群25からの角度位置信号は、波形整形回路27で矩形状の基準位置信号及びクランク角信号に波形整形された後、入出力ポート15に送り込まれる。

【0017】このようにして取り込まれたデータに基づいて、プログラムによりCPU5にて、所定の演算処理が実行される。この演算結果に基づいて生成された出力データが、入出力ポート15,出力回路31を介してアクチュエータ群29に送り込まれる。このことにより所望のエンジン制御が実現されている。

【0018】 CPU5は図2に示すごとく、スタックポインタ33を含むレジスタ群35を有する。スタックポインタ33は図3に示すごとく、RAM9内に割り当てられたスタック領域37内のいずれかのアドレスを指定する。CPU5は必要に応じてスタックポインタ33で示されている位置のスタック領域37からデータを出し入れする。

【0019】制御回路1は上述した構成以外に、図4に示すCPU5の動作状態をモニタする監視部39を有する。この監視部39はCPU5が何らかの理由で動作停止する、もしくは無限ループに入るとWDCパルスを出力できなくなるので、それを検出した監視部39がCPU5を強制リセットする。このような監視部39はウォッチドックタイマとして一般的に知られている。

【0020】次に、CPU5により実行される制御を、 図5のフローチャートに基づいて説明する。イグニッシ ョンスイッチ (IGP) オンによるリセット後に開始さ れるメインループのイニシャル処理内で、スタックポイ ンタ33初期化により、スタックポインタ33にはスタ ートアドレス(図3のAsOの位置)が設定される(ステ ップ101)。その後、図3に示すごとく、本プログラ ム内でスタックポインタ33が進む最高点(スタック領 域中最低アドレス) Asnの次のアドレスAO、すなわち スタックポインタ33が到達し得ないアドレスにキーワ ードKを書き込む(ステップ103)。

【0021】ここでキーワードKは、プログラム内容を 調べてスタック領域37に書かれない値を設定してお く。具体的には割込処理、サブルーチン・コール時の戻 り先アドレス、及び回避データ、またプログラム実行時 にワークRAMとしてスタック領域に格納したデータが 取り得ない値である。この様な値が存在しない場合は、 出現頻度が最低のデータ値を設定する。このようにプロ グラム内容を調べる処理は、予めプログラム設計時に完 了してプログラム自体にそのデータを組み込んでおいて もよい。またプログラムの内容を調べて、スタック領域 に書かれることがない値を設定する、あるいは頻度が最 低の値を設定する処理をプログラム自体に組み込んでお き、キーワードKの書き込み処理(ステップ103)の 前に実行して、適切なキーワードKを決定できるように してもよい。

【0022】上述したイニシャル処理(ステップ10 1, 103等) の終了後、メイン処理105のループに 入る。メイン処理105は複数のサブルーチン(Sb 1, Sb2, …)を含んで構成される。また、メイン・ ループ処理中にタイマー11等が割り込み処理(Int 1, …)を起動する。またサブルーチン処理や割り込み 処理中には図5に示すごとくネスティングが存在する。

【0023】図7を参照して、スタックポインタ33の 動作例を説明する。イニシャル終了後、またはメイン処 理が次の周回に入った時、正常で有れば、当然、スタッ クポインタ33はスタック領域のスタート・アドレスA s0を指す。そしてメイン処理105の中でサブルーチン Sb1がコールされた時、コール元アドレスをスタート ・アドレスAs0に格納してスタックポインタ33は次の アドレスAslを指す(ステップ201)。尚、本実施例 では16ピットCPUの処理なのでスタックポインタは アドレスが2づつ変化される。

【0024】その後、割り込みが発生して割り込み処理 Intlにより、割り込まれた元アドレスをアドレスA レジスタ等の内容をスタックに積む命令)を実行する (ステップ303) ため、スタックポインタ33はAs2

siに格納してスタックポインタ33は次のアドレスAs2 を指す(ステップ301)。更に、割り込み処理 Int 1内で各種レジスタの内容をPUSH命令(退避させる からAs3に移動する。その後、割り込み処理Intl内 からサブルーチンSb2がコールされて(ステップ30 5)、スタックポインタ33はAs4を指す(ステップ4 01)。その後、サブルーチンSb2の終了時にスタッ クポインタ33はAs4からAs3に戻り(ステップ40 3)、更に、割り込み処理Intlで、PULL命令 (退避されていたレジスタ等の内容を復帰させる命令) が実行されて、スタックポインタ33はAs3からAs2に 戻り (ステップ307)、更に割り込み処理 Intl終 了時にスタックポインタ33はAs2からAs1に戻る(ス テップ309)。更に、サブルーチンSb1に戻った。 後、その終了時にスタックポインタ33はAslからAs0 に戻り(ステップ203)、メイン処理に帰って来る。

【0025】このような処理を繰り返している間に、ス タックポインタ33の値がいくつか余分に進んでしまう 異常が発生することがある。例えば、プログラム動作中 にノイズ等何らかの理由によりサブルーチン、割り込み 処理がコールされる前の状態に復帰しない様な誤動作が 発生したり、上述したPUSH命令後PULL命令が実 施されなかった様な場合である。このような事態が生じ ると、その時点あるいはそれ以後のスタックポインタ3 3の変更処理でスタック領域37の最高点であるアドレ スAsnを越える場合がある。このような場合には、アド レスAsnの一つ下のキーワード領域A0をスタックポイ ンタ33が指すことになり、この状態で割込処理、サブ ルーチンコールあるいはデータの退避処理が実行される と、キーワード領域A0に帰り先のアドレスや退避デー 夕が書き込まれてしまい、キーワードKは破壊されてし まう。

【0026】この状態は図6に示すスタック異常検出処 理にて、破壊されたか否かが判定されて、破壊されてい る場合は必要な処理が実行される。スタック異常検出処 理はメイン処理の1つであり8ms毎にコールされるサ ブルーチンとし、イニシャル時にステップ103の処理 で書き込まれたキーワードKと現在のキーワード領域A 0の内容と異なるかどうかを判別する(ステップ50

1)。異ならない場合はこのまま元の処理に復帰する。 異なる場合はWDC信号のLoセットを無限に繰り返す 処理(ステップ503)に移る。即ち、図4に示したW DC信号が低レベルに固定されてしまうことになる。こ のようにCPU5は正常にWDCパルスを出力できない ため、監視部39がこの状態を検出してCPU5を強制 リセットする。従って、CPU5は再度立ち上げ直され て正常な状態で処理を開始することになる。

【0027】このように図6の処理により、キーワード 領域A0より低いアドレスにスタックポインタ33が進 んで、サブルーチンがコール元に戻らずに暴走したり、 RAM領域が破壊されることを防止できる。しかもハー ドウェア手段を必要とせず瞬間的なスタック異常が生じ ていても、キーワード領域A0にキーワードKの破壊と

して残存しているのでその検出が可能となった。

[他の実施例] 実施例2として、キーワード領域設定の 他の例を示す。図3にAxで示すように、キーワード領 域のアドレス (16ビット分) も一つでなく、2つでも それ以上でも良い。とのようにキーワード領域を複数の アドレスに設定し、その全領域をステップ501でチェ ックして、そのアドレスの一つでも破壊されているキー ワードが発見されれば、ステップ503を実行すれば良 い。こうすれば、万一、領域A0を飛び越すようなスタ ックポインタ33の異常が生じても発見することがで き、異常発見の確率が増大する。例えば、いかなる値を もスタック領域の値が取り得る場合等に発見精度を上げ ることができる。

【0028】実施例3として、スタックポインタ33が 進む最高点(スタック領域中の最低アドレス)の次のア ドレスにキーワードKを置いているが、図3にAyで示 すように、スタックポインタ33のスタートアドレス+ 1のアドレスにもキーワードKを置いても良い。更にこ のようにスタック領域37よりも高い方のアドレスにキ ーワード領域を配置する場合も、複数アドレスにわたっ 20 てキーワード領域を配置しても良く、それらをステップ 501でチェックして、そのアドレスの一つでも破壊さ れているキーワードKが発見されれば、ステップ503 を実行すれば良い。とうすれば、逆にアドレスが戻りす ぎる異常の検出に有効である。

【0029】実施例4として、実施例1,2,3を組み 合わせたキーワード領域の配置としても良い。このよう にすれば、より一層異常発見の制度が向上する。尚、各 実施例において、図6のチェックプログラムを8ms毎 の割込みとしているがこれに限定されない。チェックプ 30 ログラムはメインルーチンに直接配置してもよく、更 に、CPU5の負担が過大にならない限りサブルーチン や割込ルーチンに配置しても良い。また、CPU5が割 り込んでもエンジン制御に影響のないタイミングを選択 し、割り込みにて図6の処理を実行してもよい。

【0030】また、キーワードKとしては、異常時にキ ーワードKと同じ値(コード)がキーワード領域に書き 込まれるのを防止するため、正常時にスタック領域37 に設定される可能性が低い値あるいは正常時にスタック\*

\*領域37に設定されることが無い値が設定される。この ようなキーワードKを決定する場合、16ビット(2バ イト)のキーワードKそのものの設定が行われない可能 性をチェックしても良いが、8ピット(1パイト)とし てスタック領域37に設定される可能性の低いあるいは 無いコードを決定し、それを2つ並べて、16ピットの キーワードKとしても良い。また、その8ビットを反転 して、反転前の8ビットと反転後の8ビットとを並べ て、16ビットのキーワードKとしても良い。また、8 10 ビット自体がスタック領域37に設定される可能性が低 いまたは無いならば、これに他のいかなる8ビットを組 み合わせて構成した16ビットでもよい。またその8ビ ットは、スタック領域37に設定される可能性が低いま たは無いのであるから、その8ビットに対して、その8 ビットに所定の演算をして求めた8ビット、あるいは予 め決定しておいた他の適当な8ビットコードを組み合わ せて16ビットのキーワードKとしても良い。

【0031】上記各実施例において、ステップ501の 処理が判定手段としての処理に該当する。CPU5とし て、16ビットタイプを用いたが、8ビットタイプ、3 2ビットタイプ等のいずれを用いてもよい。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例のエンジン制御装置を示すブロック図 である。

レジスタ群の構成説明図である。 【図2】

[図3] RAM内のスタック領域周辺の説明図であ る。

【図4】 CPUとCPUの動作状態をモニタする監視 部との関係を示すブロック図である。

【図5】 CPUが実施する処理の一例を示すフローチ ャートである。

【図6】 スタック異常検出処理のフローチャートであ

【図7】 スタックポインタの動作例の説明図である。 【符号の説明】

A0…キーワード領域

1…制御回路

3…マイクロコンピュータ

5...CPU


33…スタックポインタ


35…レジスタ群


37…スタック領域


3 9 …監視部

【図4】










[図5]



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.